

Анализ
Результатов проверок и состояния защищенности
категорированных объектов топливно-энергетического комплекса
Челябинской области за 1 полугодие 2022 года

На территории Челябинской области находится 102 категорированных объекта ТЭК.

В 1 полугодии 2022 года проведено 25 проверок обеспечения безопасности объектов ТЭК, в том числе: 18 плановых проверок и 7 внеплановых проверок, в связи с окончанием сроков исполнения предписаний об устранении нарушений в обеспечении безопасности объектов ТЭК.

Выявлено 58 нарушений требований законодательства к обеспечению безопасности объектов ТЭК. Руководителям объектов выдано 7 предписаний об устранении нарушений, составлено 4 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.30 КоАП РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

В ходе внеплановых проверок выявлено 5 фактов невыполнения в установленный срок предписаний об устранении нарушений, составлено 6 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица) войск национальной гвардии Российской Федерации, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в установленных сферах деятельности».

Анализ выявленных нарушений за 2021 года показывает, что лишь 3 (5,17%) нарушений относятся к построению системы физической защиты объектов, а их наибольшее количество 53 (91,38 %) от общего числа нарушений, относится к инженерно-техническим средствам охраны объектов, в том числе:

28 (48,28 %) частичное или полное отсутствие основного и дополнительного ограждения периметра объектов, несоответствие установленным требованиям основного и дополнительного ограждения, несоответствие входных групп на объектах, отсутствие защиты оконных конструкций, невыполнение всех необходимых требований к оснащению контрольно-пропускных пунктов, отсутствие информационных и запрещающих знаков.

8 (13,79 %) нарушения относятся к системам охранной сигнализации объектов: неисправность, а зачастую полное отсутствие периметральной охранной сигнализации. Отсутствие тревожной сигнализации.

5 (8,62 %) нарушения относятся к телевизионным системам охраны: несоответствие охранной телевизионной системы установленным

требованиям в соответствии с присвоенной категорией опасности объекта ТЭК, либо её отсутствие.

4 (6,9 %) нарушения относятся к системам охранного освещения: периметр объектов ТЭК не оборудован основным и дополнительным освещением с возможностью автоматического включения в темное время суток или в условиях плохой видимости.

2 (3,45 %) нарушений относится к системам электропитания: резервное электропитание инженерно-технических средств охраны не является бесперебойным и не осуществляется либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением на резервное питание.

2 (3,45 %) нарушений относится к системам оповещения на объектах: несоответствие либо отсутствие систем оповещения.

3 (5,17 %) нарушений относится к системам контроля и управления доступом на объектах: несоответствие либо отсутствие систем.

1 (1,72 %) нарушение относится к системам оперативной связи на объекте: несоответствие либо отсутствие системы.

2 (3,45 %) нарушений относится к отсутствию или необходимости актуализации документации.

Результаты проверок объектов ТЭК ежеквартально направляются в Антитеррористическую комиссию Челябинской области для информирования и принятия соответствующих решений.

Принимаемые меры способствуют повышению уровня антитеррористической защищенности категорированных объектов ТЭК. В настоящее время на 25-и категорированных объектах ТЭК система обеспечения безопасности полностью соответствует предъявляемым требованиям.

Врио начальника отдела государственного контроля
Управления Росгвардии по Челябинской области
подполковник полиции

С.А. Гаврюшов